

Einladung zur Schulung

Klimaanlagen

Fehlerursachen, Verunreinigung, R1234yf, Öle, Lecksuche

Zielgruppe: Mitarbeiter/-innen von Werkstätten mit Kenntnissen des Kältemittelkreislaufes, die eine sichere Bedienung des Servicegerätes beherrschen

- Inhalte:**
- typische Bauteilschäden
 - Überprüfen der Funktion von Expansionsventil oder Druckschalter
 - Kontrolle der Kältemittelfarbe und Verschmutzung der Anlage
 - Aufspüren und Reparieren eines Lecks oder undichten Kältemittelleitungen
 - Einsatz der Manometer des Klimaservicegerätes zur Fehlerdiagnose

Nutzen: Nach diesem Training können Sie Arbeiten rund um die Fahrzeugklimaanlage effizient ausführen. Die schnelle und einfache Lecksuche beherrschen Sie ebenso wie die Optimierung der Fehlersuche mittels Diagnosefahrplan. In Fragen zum Thema Verunreinigung von Kältemitteln sind Sie durch Ihr Fachwissen Ihren Kunden ein ebenso kompetenter Ansprechpartner wie bei Fragen rund um Ursachen für den Kompressorausfall.

Termin: **Mittwoch, 08. 05. 2019**

Dauer: 09.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Kosten: 195,00 Euro

Teilnehmerzahl: max. 12 Teilnehmer
[Teilnahme nach Anmeldedatum]

Schulungsort: aet MÜNSINGEN

aet autoersatzteile GmbH
MÜNSINGEN
Dottinger Straße 83
72525 Münsingen

Telefon 0 73 81/93 50 95-0
Telefax 0 73 81/93 50 95-29

Öffnungszeiten:
Mo. – Fr. 8.00 – 18.00 Uhr
Sa. 8.00 – 12.30 Uhr

Bitte senden Sie uns Ihre Antwort bis spätestens **02. 05. 2019** zu.

Per Fax: **0 73 81/93 50 95-0** oder per Mail: info@aet-auto.de

Wir nehmen an der Schulung am **08. 05. 2019** teil.

**Bitte jeden Teilnehmer
namentlich aufführen.
Bitte leserlich in Druck-
buchstaben ausfüllen.**

Firma/Kd.-Nr.:

Firmenstempel:

Teilnehmer: